

Mitteilung

Geringer Wassereintritt aufgrund einer defekten Dachhaut

Am 07.12.2018 wurden in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage kleinere Mengen Wasser in einem Raum des Prozessgebäudes festgestellt. Der betroffene Raum befindet sich im Kontrollbereich. Derzeit finden dort keine Arbeiten statt. Das Wasser wurde aufgenommen und der Entsorgung zugeführt.

Ursache für das Eindringen des Wassers war eine Beschädigung der Dachhaut. Die identifizierten Undichtigkeiten wurden umgehend abgedichtet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 20. Dezember 2018