

## Mitteilung

# Störung der Messwertaufzeichnung einer Fortluftmessstelle

In den im Rückbau befindlichen Heißen Zellen wurde am Sonntag, 10. Februar 2019 die Störung einer Fortluftmessstelle signalisiert. Eine Auswertung des Messwertspeichers ergab, dass bis zum automatischen Neustart keine Speicherung und Auswertung der Daten der Direktmessung über einen Zeitraum von 17 Minuten erfolgt war. Die Direktmessung dient dazu, bei Tätigkeiten einen Anstieg der Aktivität frühzeitig zu erkennen. Am Sonntag fanden keine Tätigkeiten in den Heißen Zellen statt. Die Fortluftbilanzierung selbst, die durch Filterbestäubung erfolgt, war nicht betroffen. Die routinemäßige Auswertung des entsprechenden Filters hat bestätigt, dass kein Aktivitätsanstieg während des Ausfalls der Direktmessung stattfand.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 20. Februar 2019