

Mitteilung

Funktionsstörung einer Doppeldeckelschleuse

Am 13.08.2025 sollte an der dem radiochemischen Labor der Entsorgungsbetriebe zugehörigen Doppeldeckelschleuse ein Probenfass angedockt werden. Hierbei wurde das Probenfass von der Sensorik der Doppeldeckelschleuse nicht erkannt und der Schleusvorgang konnte nicht fortgesetzt werden. Die Schleusarbeiten wurden abgebrochen und die Doppeldeckelschleuse gesperrt.

Die Instandsetzung der Doppeldeckelschleuse wurde beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.