

Mitteilung

Störung an einem Fortluftsammler

Am 01.09.2025 sprach um ca. 9:00 Uhr nach einem routinemäßigen Wechsel der Iod-Patrone an einem Fortluftsammler in Gebäude 545 der Entsorgungsbetriebe ein Alarm der Durchflussüberwachung an. Der Betrieb in der Anlage wurde vorsorglich eingestellt und es wurde eine Fehleranalyse durch die Fachtechnik durchgeführt.

Der Fehler konnte auf den Luftschlauch zwischen dem Schwebekörper-Durchflussmesser und der Pumpe eingegrenzt werden. Hierbei war die Verschraubung zum Schwebekörper-Durchflussmesser locker. Gegen 10:45 Uhr wurde diese wieder festgezogen und der Alarm konnte quittiert werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.