

Mitteilung

Kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung

Am 20.09.2025 kam es in den Entsorgungsbetrieben in Gebäude 548 kurz vor 18 Uhr zum Ausfall der CO₂-Überwachung der Trockeneisstrahlanlage, eines Raumlufthmonitors, eines Aerosolmonitors und eines Tritiummonitors der Fortluftüberwachung. Ursächlich für den Ausfall war eine kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung, für die ein defekter Netzfilter ursächlich war. Nachdem dieser Netzfilter entfernt war, konnten alle ausgefallenen Geräte wieder in Betrieb genommen werden.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.