

Mitteilung

Funktionsstörung an einer Jalousieklappe

Am 05. September 2025 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine betriebliche Umschaltung der redundanten Gebläse der Lüftungsanlage im Gebäude 1534 durchgeführt. Hierbei schloss eine Jalousieklappe nicht auslegungsgemäß. Daraufhin wurde der Stellantrieb der Klappe ausgetauscht und die Umschaltung danach durchgeführt.

Am 30. September 2025 fuhr bei einer betrieblichen Umschaltung der redundanten Gebläse der Lüftungsanlage im Gebäude 1534 nicht in der vorgesehenen Zeit in die Endposition. Der Stellantrieb wurde ausgetauscht und eine Schwergängigkeit der Klappenblätter beseitigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Schwergängigkeit Ursache für beide Funktionsstörungen war.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.