

## Mitteilung

# Störung an einer Sicherheitsbeleuchtung

Am 27. Mai 2019 erfolgte in den im Rückbau befindlichen Heißen Zellen aufgrund einer angekündigten Netzabschaltung eine Umschaltung auf die Notstromversorgung. Diese verlief ordnungsgemäß, unter anderem wurde hierbei die Sicherheitsbeleuchtung im Gebäudetrakt automatisch eingeschaltet. Nach Rückschalten auf das Normalnetz ist die Sicherheitsbeleuchtung nicht – wie vorgesehen - automatisch wieder ausgegangen. Ursache hierfür war ein defektes Schaltrelais, das ausgetauscht wurde. Die Schaltung funktionierte danach wieder ordnungsgemäß.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 4. Juni 2019