

## Mitteilung

# Verformungen am Abluftkanal einer Filterbank

Am 8. August 2019 kam es bei Instandhaltungsarbeiten in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage an einem Abluftkanal zu Verformungen, die zu einer Undichtigkeit führte. Der betroffene Teil des Abluftsystems war wegen Instandhaltungsarbeiten an der dazugehörigen Filterbank nicht in Betrieb und bleibt auch bis zur Behebung des Schadens in diesem Zustand. Eine Reservefilterbank steht zur Verfügung.

Sofort durchgeführte Kontaminationsmessungen ergaben keine erhöhten Werte.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 19. August 2019