

Mitteilung

Funktionsstörung an einer Handschuhbox

Am 31. August 2026 wurden nicht radioaktive Proben aus einer Handschuhbox im Labor der Entsorgungsbetriebe ausgeschleust. Hierbei ließ sich der Deckel des Transportbehälters nicht von der Handschuhbox trennen.

Die Proben wurden gemeinsam mit dem Strahlenschutz gesichert.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.