

Mitteilung

Defekt an einem Abschirmtor

Am 9. September 2026 wurde in der MAW-Verschrottung der Entsorgungsbetriebe ein Defekt an einem Abschirmtor festgestellt.

Das Tor ließ sich nicht zufahren. Das Tor hat die Funktion, bei gleichzeitigem Arbeiten in nebeneinanderliegenden Räumen die Abschirmfunktion zu übernehmen. Gleichzeitige Arbeiten in diesem Räumen sind bis zur Reparatur ausgesetzt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.