

Mitteilung

Regenwassereintritt in ein Gebäude

Am 05. August 2026 wurde im Gebäude der Gerätedekontamination der Entsorgungsbetriebe ein abgetrockneter Wasserfleck festgestellt. Ursächlich war eine Undichtigkeit an einem Dacheinlauf. Die Schadensbehebung wurde beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.