

Meldepflichtiges Ereignis 06/2017

Funktionsstörung an einem Zellenkran

Am 25. August 2017 wurde bei der Überprüfung eines Krans in der Zelle V5 in der stillgelegten Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) festgestellt, dass in einem Anschlusskabel des steckbaren Bedienpults eine Signalader unterbrochen war. Der Zellenkran wurde bis zur Reparatur für den weiteren Betrieb gesperrt. Die Instandsetzung des Anschlusskabels erfolgte durch die zuständige Fachabteilung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde vorläufig in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen 13.09.2017