

## Mitteilung

# Defekter Ventilator einer Abluftanlage

Bei dem im Rückbau befindlichen Mehrzweckforschungsreaktor ist am Mittwoch, 26. September 2018 der Keilriemen an einem Ventilator der Abluftanlage gerissen. Dies wurde vor Ort durch einen zu geringen Unterdruck in der Ansaugkammer vor den Ventilatoren erkannt. Daraufhin wurde auf einen redundanten Ventilator umgeschaltet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 1. Oktober 2018