

Meldepflichtiges Ereignis 07/2017

Fehlauslösung einer Brandmeldelinie

Am 03.10.2017 kam es in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe zum Ansprechen einer Brandmeldelinie mit automatischer Alarmierung der Werksfeuerwehr des KIT. Es konnte jedoch weder ein Brand noch eine manuelle Auslösung per Handmelder festgestellt werden. Ursache dieser Fehlauslösung war ein Kurzschluss aufgrund des Eindringens von Feuchtigkeit in einen Unterverteiler.

Die Unterverteilung, die sich in einem Messcontainer befindet, wurde getrocknet und gegen erneutes Eindringen von Wasser geschützt. Durch eine Undichtigkeit in der Dachkonstruktion des Containers war Regenwasser eingedrungen. Die Dachsanierung wurde unmittelbar nach dem Ereignis veranlasst.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde fristgerecht informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde vorläufig in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen 19. Oktober 2017