

Mitteilung

Störung an einem Raumlufte-Aerosolmonitor

Am Dienstag, 25. Februar 2020 wurde eine Wiederkehrende Prüfung (WKP) an einem Raumlufte-Aerosolmonitor im Betriebsteil Gerätedekontamination der Entsorgungsbetriebe der KTE durchgeführt. Nach Abschluss dieser WKP wurde gegen 14 Uhr eine Störung des Beta- und Gamma-Messkanals angezeigt. Ursache für die Störung war eine defekte elektronische Komponente, die ausgetauscht wurde.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 5. März 2020