

Mitteilung

Mangel an einer Feuerlöschringleitung

In der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde am 27. Mai 2020 festgestellt, dass sich zwei Streckenabsperrschieber der Feuerlöschringleitung nicht schließen ließen.

Die Löschwasser-Versorgung aller angeschlossenen Hydranten war dadurch nicht beeinträchtigt. Daher waren keine Sofortmaßnahmen erforderlich. Die Tiefbauarbeiten zum Freilegen der nicht dicht schließenden Absperrschieber und deren Austausch sind in Vorbereitung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 20. Juli 2020