

## Mitteilung

### Mangel an einem Durchflussmesser

Am 3. März 2020 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung ein Mangel festgestellt: Bei dem Durchflussmesser einer Behälterspüllufteinrichtung blieb die Anzeige trotz Durchsatzreduzierung unverändert. Bei der Untersuchung des Durchflussmessers wurde eine Verschmutzung im Innern festgestellt. Um einen Eintrag von Verschmutzungen künftig zu verhindern, wird ein Filter eingebaut.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 26. Juni 2020