

Mitteilung

Störung am Tritium-Monitor einer Fortluftüberwachung

Am 13. Januar 2019 kam es in den Entsorgungsbetrieben der KTE zu einer Störung an einem Tritium-Monitor einer Fortluftüberwachungseinrichtung aufgrund zu geringer Messgasversorgung. Ursache für die Störung war ein Defekt an einem Druckminderer. Die schadhafte Komponente wurde ausgetauscht.

Die parallel dazu stattfindende Sammlung für die Tritium-Bilanzierung war davon nicht betroffen. Die korrekte Bilanzierung der Emissionen war zu jeder Zeit gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 29. Januar 2019