

Mitteilung

Funktions- und Dichtheitsprüfung an Tellerventilen

Am 15. Februar 2019 fand in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage eine Prüfung an gasdichten Tellerventilen einer Lüftungsanlage statt. Hierbei wurde eine Undichtigkeit am Pneumatik-Anschluss eines der getesteten Ventile festgestellt. Die Funktion des Tellerventils war weiterhin gegeben. Das betroffene Ventil wurde gegen ein neues getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 28. März 2019