

Mitteilung

Mangel in der Dachhaut eines Gebäudes

Im Rahmen einer Routinebegehung wurde am 15. Oktober 2019 in einem Gebäude der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe in einem Raum im Kontrollbereich eine feuchte Stelle an der Decke sowie eine kleinere Pfütze am Boden festgestellt. Das Wasser auf dem Boden wurde aufgewischt und Behälter zur Wasseraufnahme wurden aufgestellt.

Nach diesen Sofortmaßnahmen wurde das betreffende Dach begangen. Dabei wurde festgestellt, dass die Ausleitung eines Abgasrohres durch das Dach undicht geworden war. Der Schaden wurde am 18. Oktober 2019 durch eine Fachfirma behoben. Das Wasser wurde beprobt, eine Kontamination wurde nicht festgestellt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 23. Oktober 2019