

Mitteilung

Ausfall der Messgasversorgung eines Raumluchtmonitors

Am 18.07.2023 wurde bei Rückbauarbeiten in der LAW-Eindampfung der Entsorgungsbetriebe eine Leitung beschädigt, welche die Versorgung der Raumluchtüberwachung mit Messgas sicherstellt. Die Leitung wurde unverzüglich instandgesetzt, sodass die Raumluchtüberwachung nach kurzer Zeit wieder uneingeschränkt zur Verfügung stand. Durch die Auswertung des Aerosolfilters des Raumluchtmonitors lässt sich eine Raumluftkontamination im Ereigniszeitraum ausschließen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 24. Juli 2023