

Mitteilung

Störung an einem Ganzkörpermonitor

Am 28.07.2023 wurde an einem Ganzkörpermonitor (GKM) in der sich im Rückbau befindenden Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe die Meldung „nicht messbereit“ signalisiert. Als Ursache wurde ein defektes Countermodul identifiziert.

Am 31.07.2023 wurde am betroffenen GKM das Countermodul getauscht. Die anschließende außerordentliche Prüfung verlief mängelfrei.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.