

Mitteilung

Störung der Fortluftmessstelle des MAW-Zwischenlagers

Am 12.08.2023 um 22:26 Uhr wurde eine Störung der Fortluftmessstelle des MAW-Zwischenlagers der Entsorgungsbetriebe festgestellt. Die Rufbereitschaft wurde angefordert. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Durchfluss der Tritium-Messstelle zu gering war.

Die Fachtechnik wurde mit der Ursachenklärung und Schadensbehebung beauftragt.

Am Montag den 14.08.2023 konnte der Massendurchflussregler als Ursache identifiziert und die Störung behoben werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.