

Mitteilung

Störung eines Raumlftmonitors in den Entsorgungsbetrieben

Am 20. August 2023 wurde in einer Teilbetriebsstätte der Entsorgungsbetriebe festgestellt, dass ein Raumlftmonitor ausgefallen war. Dieser wurde am nächsten Tag in Stand gesetzt und wieder in Betrieb genommen. Die Raumlftmonitore werden zur kontinuierlichen Überwachung der Raumlftaktivitätskonzentration genutzt und dienen dem Schutz des Personals. Zum Zeitpunkt des Ausfalls fanden keine Arbeiten in den betroffenen Bereichen statt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.