

## Mitteilung

### Funktionsstörung in der WAK-Druckluftanlage

In der sich im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) war am 31.10.2023 bei einem Kompressor der Druckluftanlage zu hören, dass permanent Luft abgeblasen wurde. Die Druckluftanlage besitzt zwei Kompressoren und so wurde auf den anderen Kompressor umgestellt. Ursache des Geräusches war ein defektes Ventil, welches von einer Fachfirma getauscht wurde. Seitdem stehen beide Druckluftkompressoren wieder zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.