

Mitteilung

WKP-Mangel an einer Ventilstation für Wandhydranten in den Entsorgungsbetrieben

Am 23.11.2023 wurde in der Verbrennungsanlage Gebäude V536 der Entsorgungsbetriebe eine wiederkehrende Prüfung (WKP) an der Ventilstation für Wandhydranten durchgeführt. Während der WKP ging die Steuerung der Ventilstation auf Störung. Die Störungsbehebung wurde eingeleitet. Die Ventilstation versorgt die Wandhydranten des Gebäudes V536 im Bedarfsfall mit Wasser. Die Systemfunktion ist trotz der Störung sichergestellt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.