

Mitteilung

Kurzzeitige Störung an einem Kompressor der Lüftungssteuerung

Am 26.12.2023 wurde eine Störung des Notkompressors der Lüftungsanlage in der Gerätedekontamination G548 der Entsorgungsbetriebe ausgelöst.

Der Kompressor dient der Aufrechterhaltung der Lüftungssteuerung falls das Druckluftnetz ausfällt. Die Störung konnte durch die Rufbereitschaft behoben werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.