

Mitteilung

Funktionsstörung eines Abschirmtors

Am 11. Januar 2024 kam es in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage zu einer Funktionsstörung eines elektrisch betriebenen Abschirmtors. Das Tor konnte nicht verriegelt werden. Mit Hilfe der Fachtechnik, konnte das Tor wieder vollständig geschlossen und verriegelt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.