

## Mitteilung

# Ungeplante Gebläseumschaltung in der Ofenumluftanlage der Verglasungseinrichtung

Am 20. Juni 2024 lief an der Störmeldeanlage der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) eine Sammelmeldung für elektrische bzw. leittechnische Störungen auf. Bei der Kontrolle vor Ort wurde festgestellt, dass aufgrund eines Gebläseausfalls in der Ofenumluftanlage der Verglasungseinrichtung eine automatische Umschaltung auf ein redundantes Gebläse stattgefunden hatte.

Ursache war ein defekter Trennschalter, der gegen Ersatz getauscht wurde.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.