

## Mitteilung

# Störung an einer Fortluftmessstelle der Entsorgungsbetriebe

Am 18.07.2024 wurde um 0:55 Uhr eine Störung der Fortluftmessstelle 548 West in den Entsorgungsbetrieben signalisiert. Die Störung konnte auf einen Defekt an der zugehörigen Membranpumpe eingegrenzt werden. Die Systemfunktion wurde mit einer neuen Membranpumpe wiederhergestellt und die Fortluftmessstelle stand am gleichen Tag ab 13:00 Uhr wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Während des Störungszeitraums fand kein Betrieb in den zugehörigen Teilbetriebsstätten statt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.