

Mitteilung

Beschädigungen an Ventilatoren der Lüftungsanlage

Am 02.09.2025 fanden in den Räumlichkeiten der Zuluftanlage des Gebäudes G548 der Entsorgungsbetriebe Wartungsarbeiten statt. Dabei fielen dem Wartungspersonal optische Veränderungen an einem Zuluftventilator auf. Der Systemverantwortliche beauftragte daraufhin eine umgehende Überprüfung weiterer Zuluftventilatoren, welche als Radialventilatoren ausgeführt sind. Die Überprüfung ergab Risse an den Laufradschaufeln an zwei Zuluftventilatoren in den Bereichen der Schweißnähte. Die beschädigten Zuluftventilatoren wurden außer Betrieb genommen. Der Austausch der defekten Komponenten wurde eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, die Sicherheit der Anlage und die Umwelt.