

Mitteilung

Ausfall eines Kranes im Lager während einer Wiederkehrenden Prüfung

Im Zuge einer Wiederkehrenden Prüfung (WKP) am Hallenkran A in der Lagerhalle L526 in den Entsorgungsbetrieben fiel die Regelung des Hubwerks während der Lastprüfung aus. Dies ist auf einen Defekt eines Gleichrichters während der Prüfung zurückzuführen.
Der Kran war für die Prüfung schon außer Betrieb genommen und verbleibt so bis die Reparatur abgeschlossen ist.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.