

Mitteilung

Funktionsstörung Konzentrat-Rührwerk in der Eindampfungsanlage

Am 16.10.2025 wurde um 06:21 Uhr in der Schaltwarte Gebäude V536 eine Funktionsstörung an einem Konzentratrührwerk der LAW-Eindampfungsanlage in den Entsorgungsbetrieben signalisiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Motorschutzschalter ausgelöst hatte. Das Rührwerk wurde außer Betrieb genommen und repariert.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.