

Mitteilung

Störung von Alarmen einer Abwassersammelstation

Am 28.01.2026 kam es zu einer Störung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-Technik) der Abwassersammelstation im Analyselabor (X543) der Entsorgungsbetriebe. Durch die Störung standen die zugehörigen Alarme nicht zur Verfügung. Die Instandsetzung wurde eingeleitet und vorsorgliche Maßnahmen ergriffen.

Die MSR-Technik der Abwassersammelstation steht seit dem 29.01.2026 wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, die Sicherheit der Anlage und die Umwelt.