

Mitteilung

Störung eines Aerosol-Monitors der Fortluftüberwachung

Am 07.02.2026 kam es zu einer Störung eines Aerosol-Monitors der Fortluftüberwachung an einem Kamin der Entsorgungsbetriebe. Durch die Störung stand die Direktmessung der Fortluft außerhalb der Betriebszeiten für ca. zwei Stunden nicht zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, die Sicherheit der Anlage und die Umwelt.