

Mitteilung

Fehlfunktion der Lüftungsanlage

Am 12.05.2026 um 13:10 Uhr wurden im Rahmen einer Reparaturmaßnahme Laufgeräusche an einem Abluftventilator in der Verbrennung der Entsorgungsbetriebe festgestellt. Im Zuge der anschließend durchgeführten Redundanzumschaltung der Abluftventilatoren liefen die Zuluftventilatoren fälschlicherweise weiter, obwohl die Abluftventilatoren aus waren. Es kam zu einer einminütigen Strömungsumkehr im Gebäude. Nach ca. 30 Minuten lief die Lüftungsanlage wieder im Normalbetrieb.

Alle vom Strahlenschutz durchgeführten Messungen waren unauffällig. Auch die Auswertung der Filter der Raumluftüberwachung ergab keine Auffälligkeit.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.