

Mitteilung

Funktionsstörung an einem Abschirmtor

Am 18.05.2026 wurde im HWL Anbau Süd der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Zuge von Rückbauarbeiten eine Funktionsstörung an einem Abschirmtor festgestellt. Beim Öffnen des Tores ist der rechte Torflügel aufgefahren, der linke blieb jedoch geschlossen.

Das Tor wurde vollständig geschlossen, um einen sicherheitsgerichteten Zustand zu erreichen. Die Fachtechnik wurde mit der technischen Klärung beauftragt.

Eine Instandsetzung des linken oberen Torflügels wurde am 21.05.2026 durchgeführt. Das Tor lässt sich jetzt wieder ohne Einschränkungen öffnen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.