

Mitteilung

Hitzebedingte Auslösung einer Meldung

Am 25. und 26. Juni 2026 wurde mehrfach ein Aktivitätsalarm an einem Aerosolmonitor der Fortluftüberwachung ausgelöst. Der Alarm wurde jeweils zurückgesetzt. Es handelte sich hier um eine Fehlauslösung aufgrund hoher Temperaturen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.