

Mitteilung

Funktionsstörung an einem Abschirmtor

Am 13.02.2026 um 08:30 Uhr wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Zuge einer Wiederkehrenden Prüfung eine Funktionsstörung an einem Abschirmtor festgestellt.

Es wurde festgestellt, dass das Tor zwar sichtbar geschlossen, aber mechanisch nicht verriegelt war. Als Ursache konnte die Stellung des Endlagenschalters festgestellt werden. Nachdem der Endlagenschalter mechanisch nachjustiert wurde, konnte das Tor ordnungsgemäß verriegelt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.