

Mitteilung

Funktionsstörung an einer Jalousieklappe

Am 25. Februar 2026 fiel bei einem Rundgang in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) auf, dass der Stellantrieb einer Jalousieklappe der Zuluftanlage defekt war. Am gleichen Tag wurde der Stellantrieb der Klappe gegen Ersatz getauscht und eine Funktionsprüfung durchgeführt. Seitdem funktioniert die Jalousieklappe wieder störungsfrei.

Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.