

## Mitteilung

# Filterwechsel abgebrochen

Im Rahmen betrieblicher Routinearbeiten sollte am 8. Januar 2019 in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage ein Filter einer Abluftanlage gewechselt werden. Hierzu wurde auf eine redundante Filterstrecke umgeschaltet und das zu tauschende Filter durch Klappen abgesperrt. Beim Öffnen des Filterkastens wurde festgestellt, dass der Wechselsack des Filters leicht in das Filtergehäuse hineingezogen wurde. Daraufhin wurde der Austauschvorgang abgebrochen. Der Filterwechsel erfolgte am 11. Januar 2019 bei abgeschalteter Lüftung.

Ursache für die Situation war eine unzureichende Abdichtung der Absperrklappen aufgrund einer Verschmutzung im Dichtungsbereich. Die Abluftkanäle werden im Bereich der Absperrklappen gereinigt und anschließend deren Dichtsitz überprüft.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 30. Januar 2019