

Meldung Entsorgungsbetriebe

Ausfall von Komponenten einer Fortluftüberwachung

Im Gebäude der Gerätedekontamination der KTE Entsorgungsbetriebe fielen am 1. August 2018 aufgrund eines Stromausfalles zwei Komponenten der Fortluftüberwachung aus. Sowohl der Tritium- als auch der Aerosolmonitor der Messanlage waren nach dem Tausch einer internen Sicherung wieder betriebsbereit. Eine Ursache für den Stromausfall konnte nicht ermittelt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, die Umgebung und das Personal. Es wurde vorläufig in INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen, 10. August 2018