

Meldepflichtiges Ereignis KNK-01/2018

Batteriedefekt an einer Türüberwachungsanlage

Am 08.06.2018 wurde die Meldung der Türüberwachungsanlage in der im Rückbau befindlichen „Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage - KNK“ ausgelöst. Eine Überprüfung vor Ort ergab als Ursache ein Defekt der anlageninternen Pufferbatterie zur Spannungsüberwachung der Anlage. Die Spannungsversorgung selbst war nicht beeinträchtigt, die Türüberwachung blieb gewährleistet. Die Batterie wurde am folgenden Arbeitstag ausgetauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Durch dieses Ereignis war die Anlagensicherung nicht beeinträchtigt. Es wurde in die Kategorie N (Normalmeldung) und INES 0 (keine oder geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft.

Eggenstein-Leopoldshafen, 27. Juni 2018