

Mitteilung

Neustart der Rechnereinheit eines Tritiummonitors

Im Betriebsteil Gerätedekontamination der Entsorgungsbetriebe der KTE wurde am 2. Januar 2020 kurz vor 23 Uhr und am 8. Januar 2020 kurz vor 3 Uhr eine Störung an der Fortluftmessstelle Ost gemeldet. Grund war jeweils die Veranlassung eines Neustarts der Rechnereinheit an einem Tritiummonitor durch das System. Die diensthabende Rufbereitschaft veranlasste eine Fehleranalyse. Diese ergab keine Auffälligkeiten. Vorsorglich wurde der Austausch der betroffenen Rechnereinheit des Monitors beauftragt. Zum Zeitpunkt der Ereignisse fanden keine Tätigkeiten statt. Die parallel dazu durchgeführte Tritium-Bilanzierung war davon nicht betroffen. Die korrekte Bilanzierung der Emissionen war zu jeder Zeit gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 15. Januar 2020