

Mitteilung

Defekt an einer Kontrollleuchte

In der Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) auf dem Gelände der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde am 21. Januar 2020 gegen 11 Uhr festgestellt, dass das Bedienpult eines Krans trotz Einschaltens stromlos blieb. Die anschließende Untersuchung ergab, dass am zugehörigen Schaltschrank der Lampensockel einer Kontrollleuchte einen Kurzschluss verursacht und die elektrische Sicherungseinheit ausgelöst hatte. Nach dem Austausch des Lampensockels stand das System am 24. Januar 2020 wieder zur Verfügung. Während des Ausfalls und der Reparatur fanden keine weiteren Arbeiten in den betroffenen Bereichen statt, ein Einsatz des Krans war in diesem Zeitraum nicht geplant.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 10. Februar 2020