

## Mitteilung

# Störung an einem Teil der Brandmeldeanlage

In der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) wurde am 30. Januar 2020 gegen 3:40 Uhr im zentralen Kontrollraum signalisiert, dass die Datenübermittlung eines Teils der Brandmeldeanlage gestört war. Der angeforderte Bereitschaftsdienst tauschte die fehlerhaften Teile der betroffenen Baugruppe, sodass die Brandmeldeanlage gegen 7:30 Uhr wieder vollständig zur Verfügung stand. Die Störung betraf ausschließlich einen nichtnuklearen Bereich der Anlage, die Kontrollbereiche waren jederzeit von der Brandmeldeanlage überwacht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 12. Februar 2020