

Mitteilung

Defekt im Schaltschrank des Trocknungssystems

Am Freitag, 7. Februar 2020 wurde gegen 23:30 Uhr in den Entsorgungsbetrieben der KTE eine Fehlermeldung aus der Trocknungsanlage (Gebäude 551) angezeigt. Die Trocknungsanlage war während der Störung nicht in Betrieb und befand sich im sicheren Zustand. Ursache war ein defektes elektronisches Steuerungsmodul, welches umgehend ausgetauscht wurde. Die Anlage war am Montag, 10. Februar gegen 12 Uhr wieder einsatzbereit.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 17. Februar 2020