

Mitteilung

Schaden an einem Batterieblock der Telefonanlage

Am 18. Juni 2020 wurde in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) an einem Batterieblock der Telefonanlage ein Schaden festgestellt, in dessen Folge Batteriesäure ausgetreten war. Vorsorglich wurden vier Batterieblöcke der Telefonanlage gegen Ersatz getauscht.

Die letzte wiederkehrende Prüfung (WKP) an der Telefonanlage war im Mai 2020 durchgeführt worden und verlief mängelfrei. Hierbei war die Spannungshaltung der Batterien geprüft worden, nicht jedoch deren äußerer Zustand. Zukünftig soll im Zuge der WKP auch eine Sichtprüfung der einzelnen Batterieblöcke durchgeführt werden.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 26. Juni 2020