

## Mitteilung

# Kurzzeitiger Ausfall der Brandmeldeanlage der Heißen Zellen

In den im Rückbau befindlichen Heißen Zellen der KTE kam es am Freitag, 19. November 2018 zu einer Störung. Das Display am Bedienfeld der Brandmeldeanlage zeigte keine Meldetexte mehr an. Nach Tausch des defekten Bedienfeldes wurde die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb genommen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umgebung.

Eggenstein-Leopoldshafen, 27. November 2018