

Mitteilung

Ausfall der Lüftungsanlage in den Heißen Zellen

Am 10.01.2024 kam es um 10:00 Uhr zu einem Ausfall der Lüftungsanlage in den Heißen Zellen aufgrund fehlender Steuerspannung. Als Ursache konnte eine defekte Sicherung festgestellt werden. Nach dem Tausch der defekten Sicherung gegen Ersatz war die Lüftungsanlage um 10:12 Uhr wieder verfügbar.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.